



Hejsager Vandværk

Hejsager Strandvej 71  
6100 Haderslev

Att.: N.J. Diedrichsen

Registrernr.: T09889  
Kundenr.: 70140  
Ordrenr.: 817545  
Prøvenr.: 23185638

Modt. dato: 2010.05.18

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Hejsager Vandværk  
Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev  
Prøvested.....: **Hejsager Vandværk Vandværket - V20001400/4515001400**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Normal kontrol  
Prøveudtagning...: 2010.05.18 kl. 11:45  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BCH)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2010.05.18 kl. 22:02 - 2010.06.02

	Prøvenr.: 23185638	Prøve ID:	Prøvemærke: Vandværk	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	<1	Antal/ml		50	DS/EN/ISO 6222		
Kimtal ved 37 °C, GEA	<1	Antal/ml		5	DS/EN ISO 6222		
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.1	SM3120-ICP	15	
Mangan (Mn)	<0.005	mg/l		0.02	SM3120-ICP	15	
Ammonium	0.012	mg/l		0.05	SM 17 udg. 4500	5	
Nitrit	<0.005	mg/l		0.01	SM 17 udg. 4500	5	
Nitrat	1.6	mg/l		50	SM 17 udg. 4500	5	
Chlorid	24	mg/l		250	SM 17 udg. 4500	5	
Fluorid	0.31	mg/l		1.5	SM 17 udg. 4500	5	
NVOC, ikke flygt.org.carbon	1.8	mg/l		4	DS/EN 1484	5.0	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	9.7	gr. C			DS2250	
pH	7.2	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	61	mS/m		>30	DS/EN 27888	5

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Haderslev Kommune, Teknik- og miljøservice, Miljø og natur, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

02. juni 2010

Annette Vendel